


原方案东区服务楼侨乡小镇二层建筑平面图



调整后东区服务楼侨乡小镇二层建筑平面图



(红色云线圈出为增加补风井)